

令和4年度 第1回通学路合同点検（令和4年6月17日実施）対策一覧

栄町校教育課

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
1-1	篠田建具屋前～りんどうホール付近	歩道が狭く、交通量も多く(特に朝の通学時)、車のスピードも速い。郵便局は少し薄暗い感じで人が少ない。	②町 ③県 ④警察	②グリーンベルトの補修の確認 ③道路標示の塗りなおし（対応済み） ④速度取締り、パトロール強化
1-2	踏切・八郎治付近	警報音が鳴っている直前に行ってしまう子供がいる。道が狭い上に車通りが多く危険。線路脇は路上駐車している車がいて道幅が狭くなっている。	①学校 ②町	①安全指導 ②注意喚起看板及び路面標示の設置を検討。
1-3	第二近隣公園前信号	太陽が重なって車の運転手から信号が見えにくい。信号の変化に反応出来ない車もよく見かける。青の時間が長ければ安全を確認して渡れるのではないか。公園脇から出てくる車両は右側からの走行車両に気を取られ、信号を見ていない。	①学校 ④警察	①安全指導 ④横断歩道、一時停止塗りなおしの実施
1-4	辺引青年館前	樹木があり、カーブで車が見えにくい。	②町	②土地所有者に伐採を依頼済
1-5	ミニストップ、ナリタヤの交差点	信号が遠くわかりづらく、曲がってくる車もいて危険	①学校 ④警察	①安全指導を行う。 ④LED信号機の視認性に問題がないことを確認
1-6	大鷲神社の横の通学路	信号から大鷲神社まではコーンで通行止めになっているが、その先は道幅がさらに狭くなるのに信号を回避しようとする車が多く通る。	②町 ④警察	②グリーンベルトの補修の確認 ④引続き街頭監視を実施
1-7	勝田スタジオ前交差点及び近隣交差点	スピードを出し、横断歩道で止まってくれない	①学校 ④警察	①安全指導 ④事実確認をし、取締りを実施
1-8	セブンイレブン裏の工事現場	大型トラックが車道の幅ギリギリで曲がったり切り返したりし、危険に感じる。	①学校 ②町	①安全指導 ②工事監理者に安全管理（ガードマンの配置等）を徹底するように指導済。

1-9	お好み焼きやのT字路	通勤時の車や帰宅時間も一時停止が見受けられない事が多い。郵便局員の休憩所は路側帯や歩道を始めた場所全体が子ども達を通る際も下手すれば車道に出るしかなくなる。 自転車や、遊びに行くであろう子ども達も斜め横断や安全確認をしないで渡る傾向が多く見られる。	①学校 ③県	①安全指導 ③パトロールの強化をし、危険を確認次第担当部署に改善の要望を出す。
1-10	ドミール明日香の東側の町道・タイズ安食台西側の町道	舗装されている道路が砕けて大きな石の塊などが散乱しており危険である。以前、碎石を陥没している部分にイれる修繕は実施されたが、余計に危険になっている状況です。	②町	②舗装修繕を検討
1-11	安食小駐車場前	横断歩道及び信号機を設置してほしい。	④警察	④押しボタン信号機の設置の検討

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
2-1	請方集会所を背にし、産地直売所に向かう時の最初の信号のない交差点	信号がなく、車通りもあり危険である。	①学校 ②町 ④警察	①安全指導 ②注意喚起看板及び路面標示の設置を検討 ④定期的な見回り、取締等の実施
2-2	産地直売所から布鎌小学校へ向かうまでの道	通学路としてグリーンベルトが設置されているが、車同士すれ違うのもどちらかが車を寄せて停車、もしくは徐行しなければならないほどの狭い。	②町	②青木商店から岩村商店区間の歩道整備を検討
2-3	給食センターのところを布鎌小へ向かう下り坂	道路が陥没、ひび割れしている。用水路もあり、高さもあるので危険である。	②町	②舗装修繕を検討
2-4	岩村商店近くの学校に向かう道のカーブ	対向車も見づらく、道幅も狭い。	①学校 ②町	①安全指導 ②注意喚起看板の設置を検討、交差点改良は歩道整備時に検討

2-5	68号線	抜け道になっていて、大型トラックなどが通るので危険である。	①学校 ③県 ④警察	①安全指導 ③継続してパトロールを行う ④定期的な見回りの実施
2-6	曾根293地先の町道	道幅が狭く、通学児童と接触の可能性があり危険である。	②町	②道路拡幅を検討。

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
3-1	安食台4丁目26、27、31付近	路上駐車が多く、見通しが悪く危険。	①学校 ④警察	①安全指導 ④定期的な見回り、取締等の実施
3-2	第一近隣公園外周歩道、高倉屋側	公園内の木の枝が茂っていて、見通しが悪い。不審者が隠れていても分からない。	②町 ④警察	②公園内の枝の剪定を行っていく ④パトロールを実施
3-3	安食台3丁目 けやき通り下のトンネル付近	不審者がいるという情報がある。	②町 ④警察	①安全指導 ④パトロールを実施
3-4	北辺田 スクールバス停天満宮へ向かう道	道が狭いので、通学の時間とドラムバスの運行時間が重なると危険。落ち葉も多く滑る	②町	②土地所有者に樹木剪定の依頼を検討
3-5	須賀のバス停付近	道が狭く、時間帯によっては交通量もあり危険	①学校 ②町	①安全指導 ②注意喚起看板及び路面標示の設置を検討

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
4-1	外周道路のイチヨウの木が植わっている所	草が、伸びていて、歩きづらく、車からも子供の存在が分かりづらい。	②町	②業者委託にて年2回の除草を実施。 (7月・9月頃を予定)

4-2	外周の信号のない横断歩道	渡る時に、急いでいるのか目の前をかなりの速度で走っていき車がたまにある。特に朝の横断歩道は危険	②町 ④警察	②中央線等の書き直し ④横断歩道の塗りなおしについて、今後舗装工事予定があり、町と調整
4-3	雑木林	不審者が潜んでいても分からない。	②町 ④警察	②年2回の除草作業を実施。令和2年及び3年に落ち葉が多い高木樹木の剪定を実施済 ④パトロールを実施
4-4	駐車場から学校へ向かうバスの出入口	バスの出入りが多いため	①学校	①安全指導
4-5	竜角寺台入口、大きな道の1丁目から2丁目にかけて渡る横断歩道	朝通学する時間帯(特に冬場)フロントガラスが曇って前が見えてない車や、通勤時間帯という事もあって信号無視をする車がみられる。	①学校 ④警察	①安全指導 ④取締りの実施

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
5-1	水神社近くの道路	道が狭く死角が多い	①学校	①安全指導
5-2	セブンイレブン長門の脇	歩道が狭く危険	①学校 ③県	①安全指導 ③グリーンベルトの補修
5-3	安食3597辺り 倉右衛門（くず餅屋）から先	道が細く、危険 スピードを出せないようにできないか	②町 ③県	②グリーンベルトの補修の確認 ③側溝のふたの変更（予定）
5-4	安食台5-22の横断歩道	スピードを出し、横断歩道で止まってくれない	①学校 ④警察	①安全指導 ④街頭監視、取締りの実施 ナリタヤ裏の横断歩道予定の塗りなおしも実施
5-5	役場職員駐車場入り口（交番前）	道が狭い、見通しが悪いのに歩道がない	②町	②役場職員への注意喚起
5-6	竜角寺台～酒直台の歩道	歩道が狭い、街灯がない、雑草が生い茂っている、頭上から枝が垂れていて危険	③県	③定期的な伐採を実施
5-7	下笠交差点近くの十字路	信号がなく、見通しが悪い	①学校	①安全指導
5-8	栄中学校坂下	生徒の送迎でスピードを出したり、止まったりする車が多い	①学校	①安全指導、送迎についての約束の徹底を保護者に依頼

※小学校と重複している箇所については、各小学校区をご覧ください。