

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	学校下(一区坂下)の押しボタン信号付近(安食305)	右折車をさけるために左に出て追い越す車が多い。信号待ちの児童と接触するおそれがある危険。	千葉県	区画線やドット線を引くことにより、信号待ちをする児童の待機場所を確保できるように、今年度中に工事予定。	
2	3区坂	崖崩れがあり通学路として危険なため、1区坂より下校させている状況。	栄町	来年度、擁壁工事、舗装工事を予定。	
3	大鷲神社入り口付近(安食3620)	登校時は車両進入禁止だが、下校時に車が抜け道として通り抜けるので危険。	①成田警察 ②学校	①下校時は時間がまばらなので、規制は難しい。 ②「道路の端を気をつけて通行するように」学校から指導。	
4	大鷲神社入り口の押しボタン信号の横断歩道(安食3620)	押しボタンを押してから、青に変わるまでの時間が長い。	成田警察	国道の信号と連動しているの で、それと切り離して動かすことはできない。	
5	体育館駐車場前道路(安食305)	横断歩道なし	成田警察	「坂の途中で信号設置は危険」 なので、設置できない。	

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	青木商店付近T字路	児童が横断する際、見通しが悪いうえ、車が結構多い。	①栄町 ②学校	①「学童注意」の看板を設置し、 ドライバーへの注意喚起をする。 ②児童には「安全確認をしてから横断するように」学校から指導する。	

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	北辺田バスルート	バスルートに木が生い茂っているところがあり、雪が降ると、木が垂れてきてバスが通れなくなることがある。	栄町	台風、降雪など災害の際には、巡回し、必要に応じて木を伐採しているの で、今後も継続していく。	
2	緑道(トンネル付近)	舗装の隆起	学校	花壇の中の隆起なので、「気をつけて通行するように」学校で指導する。	
3	旧石戸そろばん塾の交差点	学校側から旧そろばん塾側に渡るときの青信号の時間が短く、低学年は慌てて渡っている様子がある。	①成田警察 ②学校	①青信号の時間は適切な時間設定である。 ②「道路近くで待機するように」学校で指導。	
4	体育館裏門から正門までの歩	看板の跡と思われる物が残っている。(本校のマラソンコースになっているため、転倒時を考えると危険)	栄町	コンクリートを埋め込むなど検討。	

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	竜角寺台5丁目	追越禁止区間でセンターライン及び歩道の縁石追突防止の白線が消えて見えない。塗装を望む。	栄町	外側線、センターラインについて、来年度以降、優先順位を検討し、引いていく予定。	
2	近隣公園外周路	・外周路で児童の怪我事案あり。アスファルト化を望む。 ・幼稚園バスの運行をスムーズにし、児童通行時の安全を確保するため突き当りにカーブミラー取付を望む。	①栄町 ②学校	①アスファルトの再舗装、カーブミラーの設置を検討していく。 ②学校においては、「狭い道から広い道に出るときには止まって安全確認をする」など安全指導の徹底を図る。	
3	竜角寺台2丁目	夕暮れ時に危険。カーブミラー取付を望む。	栄町	カーブミラーの設置について検討していく。	

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	印西市安食ト杭交差点	横断歩道がない。下校時、生徒は自転車を押して交差点を渡ってから布鎌方面に自転車に乗って下校するため横断歩道を設置してほしい。	①印西警察 ②学校	①横断歩道を設置するためには歩行者の待機用の場所が必要になり、用地買収を伴うので、難しい。 ②「車の流れをよく確認して、移動するように」学校から指導する。	
2	裏坂下からセブンイレブン(富士見橋)までの県道	道幅が狭い。自転車通学者は通らないが、徒歩で橋を渡る生徒が数名いる。	①千葉県 ②学校	①用地買収を伴うので、難しい。 ②「安全に気をつけて登下校するように」学校から指導する。	
3	裏坂下から下埜交差点までの道	栄中生の送迎の車が縦列駐車をしている。道幅の拡張、パスポートの延長等を要望する。スピードを出して通行する車があり、危険。	①栄町 ②学校	①用地買収を伴うので、道幅の拡張やパスポートの延長は難しい。 ハンプ(道路に凹凸をつけて、スピードを出させないようにするもの)については、騒音や振動の問題で設置は難しい。 ②送迎の車については、学校より保護者に対して、「学校内の駐車場利用可」について、周知していく。	
4	栄中学校門に続く表坂	道幅が狭い。生徒の登下校中、車との接触が考えられる。また、乗用車の対面通行ができない箇所もあり、行事などで保護者に交通整理をお願いしている現状である。坂の途中から設置されているガードレール(白)がかえって車の対面通行に支障をきたしている。撤去を求める。	建設課	ガードレールを撤去するかどうか検討していく。	
5	栄中表坂下から安食台に抜ける道	個人宅だがブロック塀が高く怖い。耐震補強などが心配。	学校	反対側にはグリーンベルトがあるので、「グリーンベルトを安全に気をつけて通行するように」学校から指導する。	
6	裏坂	改善してもらったが、まだ滑りやすい。雨の日などは危険。	①栄町 ②学校	①道の長さを伸ばすなど、大掛かりな工事をしなければならず、現状維持。 ②「滑りやすい時には手すりを使って通行するように」学校から指導。	
7	安食駅と国道の踏切	歩道がない。	①千葉県 ②学校	①用地買収を伴うので、歩道の設置は難しい。 ②「気をつけて通行するように」学校から指導。	
8	稲荷神社 ねがたみち	道が狭いため、危険。 雨天時、水が溜まってしまう。	栄町	来年度、工事予定。 それまでは、「通学路徐行」の看板を設置する。	