

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	大鷲神社入り口付近 (安食3620)	登校時は車両進入禁止だが、下校時に車が抜け道として通り抜けるので危険。	成田警察	安食交差点との兼ね合いから、長期的な検討が必要である。	
2	大鷲神社駐車場入り口付近 (安食3621)	朝、交差点が車両進入禁止になると、抜け道として使用する車が多く、二区坂を上るために登校してくる児童と接触が心配。	成田警察	安食交差点との兼ね合いから、長期的な検討が必要である。	
3	前新田踏切付近の丁字路	八郎次方向とみなみ栄保育園方向からの車が交差点で衝突し、横転する事故が多発している。停止線を引いてほしい。	成田警察	建設課において、区画線の路面標示等の設置を検漏する。	
4	安食交差点8 田中橋付近	安全柵等がないため容易に車両進入可能。	町	建設課において、安全柵の設置を検討する。	
5	安食交差点9 栄交番付近	安全柵は設置されているが、追加設置してほしい。	町	建設課において、地域住民と協議の上、安全柵の設置を検討する。	
6	安食駅周辺	横断防止柵がない児童が容易に横断でき、危険である。	町	建設課において、横断防止柵を設置する予定である。	
7	安食3177地先の水路	新規道路開通に伴い、交通量が増えたため危険である。	町	建設課において、コンクリートで蓋をし、歩道として整備する予定である。	

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	南ヶ丘～西の間の町道	道幅がせまくスクールバスのすれ違いが困難である。	町	建設課において、地域住民と協議の上、待避所を2カ所整備する予定である。	
2					
3					
4					
5					

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	正門からけやき通りに入るまで(両側)	街路樹のイチョウの小枝が所々出ているところがあり、児童の顔の高さにあると危ないと感じる。	町	下枝については、定期的に町職員で剪定をする等対応をしていく。	
2					
3					
4					
5					

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	赤道	防犯灯の緑色の支柱の根元が腐食してきており、今後倒れる危険性がある。	町	建設課において、補修修理を検討している。	
2					
3					
4					
5					

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	安食3624地先(いかりや付近)の交差点	押しボタン信号が時間によって待ち時間が長すぎる。周辺道路の車両の通行状況により信号の設定を変えてほしい。	成田警察	国道の信号と連動しているもので、それと切り離して動かすことは安全上できない。	
2		押しボタン式信号のボタンが欠けている。色あせていてボタンが点灯しているか見えにくい。	成田警察	成田警察署より、交通規制課へ報告し、対応を検討する。	
3					