令和5年度 第1回通学路合同点検（令和5年6月20日実施）対策一覧

栄町教育委員会教育課

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
1-1	大鷲神社、西鳥居の通り	通学時間通行止めを無視する車や、スピードを出して通る車が多い。通学時間の西鳥居の通りの全面通行止めや、歩道の区別はできないかという声がある。	①学校 ⑤警察	①安全指導 ⑤全面通行禁止の検討を開始
1-2	りんどうホールから栄中下の信号までの道路(歩道)	歩道が狭い。朝は車があまり減速せずに 歩行者の脇をスレスレで通っていくので危険。	①学校 ④印旛土木	①安全指導 ④外側線（白線）の引き直し、道路に「学童注意」と記入
1-3	さわやか通り前の栄交番前信号	街路樹が生い茂り、車の運転手から信号が見えにくい。	③町 ⑤警察	③木の伐採を実施予定 ⑤信号のLED化を実施予定
1-4	ローラー公園、ゲロゲロ公園前の道路	歩道はあるが、住宅街側を歩く児童が多い。※	①学校	①事故にあわぬよう道路の端を歩くように指導
1-5	安食小学校前信号	「安食小学校入口」の看板が老朽化に伴い見えづらい	②教育委員会	②看板貼替予定

※住宅街では、歩行者が歩道以外を歩いていたとしても歩行者が優先となります。自動車の最徐行に御協力ください。

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
2-1	中谷交差点	横断歩道の形跡がほぼ見えない。通学路だという事すらドライバーが気がつかず、信号を変えても止まらない事もある。	⑤警察	⑤今夏に横断歩道の白線の塗りなおし

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
3-1	今回はなし			

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
4-1	長作公園近くの十字路口（赤道）	新聞配達バイクが通り抜ける事がある。	①学校 ②教育委員会 ③町	①安全指導 ②販売店へのバイク通行禁止伝達済 ③看板（バイク通行禁止）の設置
4-2	3丁目7番辺り	調整池のフェンスが壊れていて子供ならくぐれるくらいの穴がある。	①学校 ③町	①安全指導 ③定期的な見回り・補修の実施

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
5-1	マルエツ平面駐車場から緑道に交わる場所	降りてくる自転車・人と緑道を通行する自転車・人との接触がある。	①学校	①坂道は自転車を降りて通行するよう指導
5-2	緑道	駅から役場方面の左側の木や竹の手入れがされておらず、倒木の恐れもある。	①学校 ③町	①安全指導 ③土地所有者に伐採の依頼を実施
5-3	ながとのセブンイレブン前道路	グリーンベルトはあるが、ギリギリの幅のため車のミラーなどに引っかけられる危険性がある。	①学校 ④印旛土木	①安全指導 ④グリーンベルトの塗りなおし、幅の拡張予定
5-4	ゲロゲロ公園前（新田第2号児童公園前）の交差点	信号が無く車の出会い頭の事故が多くおきる	①学校	①安全指導
5-5	西から南ヶ丘に抜ける道	見通しも悪く、街灯も少なく薄暗い。道幅も狭く、車同士すれ違える場所が限られているが速度の早い車が多く危ない。	①学校 ③町 ⑤警察	①安全指導 ③車の退避場所設置済み ⑤パトロールの実施
5-6	ファミリーショップイワムラ付近のミラーのついた交差点	ミラーはついているものの、近年交通量も増えたため出会いがしらの事故が心配。	①学校 ③町 ⑤警察	①安全指導 ③ミラーを随時点検し、必要に応じて対応 ⑤パトロールの実施

小学校と重複している箇所については、各小学校区をご覧ください。

【⑥栄特別支援学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
6-1	房総のむら前ファミリーマートから、酒直坂上あたりまでの歩道	草がのび、歩道の幅が狭くなっている。また、枯草で滑りやすくなっている。	①学校 ④印旛土木	①安全指導 ④歩道上の除草や剪定の実施