

令和6年度 第1回通学路合同点検（令和6年7月8・10日実施）対策一覧

栄町教育委員会教育課

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1-1	栄町安食3600（八郎治付近）の信号	何回か車両の信号無視を見かけたことがあるので危険。	①学校 ⑤警察	①信号を守り、周りをよく見て横断することを指導	布鎌方面から安食駅に向かう車両が信号の手前を右折している。停止線と右折路、信号の位置関係から信号無視のように見える。
1-2	八郎治の駐車場付近	歩道があっても、ガードレールや柵等の仕切りがない為、車や人が膨らんで危険。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③注意喚起看板の設置を検討	
1-3	八郎治踏切先線路沿い	線路沿いが、ガードレールや柵等の仕切りがない為、車や人が膨らんで危険。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③外側線の設置を検討（JR線路脇フェンス側）	
1-4	安食小の校門(坂の下)から東京屋近くの裏道入口まで	安食小の校門(坂の下)から大鷲神社前の交差点の道路が特に危険。歩行者の歩くスペースがほぼ無い。車道も狭く通行量も多いため危険。	①学校 ④印旛土木	①安全指導の実施	通学路として指定見直しを検討する必要がある
1-5	東京屋の近くの横断歩道	信号もなく視界も悪い。横断歩道前で止まらない車も多い。渋滞時は子供の視界からは対向車が全く見えない。カーブミラーの角度が変わってしまうのか合っていない。	①学校	①安全指導の実施	カーブミラーの角度修正済み
1-6	安食小2区坂下から大鷲神社前道路	安食小2区坂下から大鷲神社前は抜け道として利用する車が通ると歩行者の歩くスペースが狭い。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③路面表示を設置	路面標示設置済み
1-7	大鷲神社前規制地帯	車両通行禁止時間にもかかわらずボールをどかすと車両が入ってくる。少し登校が遅れた子などがいると事故が起きそう。	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤取り締まりの実施	成田署に対応依頼 監視・調査・指導を不定期で実施
1-8	旧いかりや前の押しボタン式信号	青信号になっても通過する車両があると報告がある。非常に危険で重大事故に繋がる可能性が高く、駐在員への見回り要請が望ましい。	⑤警察	⑤取り締まりの実施	
1-9	金田屋から篠田建具屋の歩道	歩道が狭い事とトラックや車が大回りした時に、巻き込まれそうな気がする。歩道を歩いている時に車にぶつかる可能性がある。	①学校 ④印旛土木	①安全指導の実施 ④現状維持	
1-10	りんどうホールから栄中下信号	車が法定速度よりはるかに出ていながら 歩く脇をスレスレで通るのすごく危ない。また道路脇の草があるので、車道を歩かないといけないため、危険な時が多い。	①学校 ④印旛土木	①安全指導の実施 ④現状維持	
1-11	前新田第2号児童公園からローラー公園	児童が歩くときは歩道側歩く様にしてほしい。	①学校	①安全指導の実施	
1-12	ローラー公園十字路	植木があり子供の確認がしづらい。	③町（都市建設課）	③除草・剪定	
1-13	前新田第3号児童公園、2号児童公園	インターロッキングの歩道や植え込みについて、6月現在草が子供の背丈より高く生えている状況であり普通に歩行も出来ず害虫についても心配である。木の根が伸びインターロッキングで段差ができ転んでもおかしくない。	③町（都市建設課）	③インターロッキングの段差の確認	除草作業実施済み
1-14	安食2丁目17-3の丁字路	交通量が多い場所、歩道の道幅も狭く車が危険な運転をしたら、事故が起こる可能性がある。	①学校	①安全指導の実施	車両に対する注意看板の設置済み 交通モラルの問題
1-15	セブンイレブン駅前の交差点	急に車が曲がって入ってくることがあり、危険。	①学校	①安全指導の実施	車両に対する注意看板の設置済み 交通モラルの問題
1-16	安食2丁目4番地 駅前郵便局近く	朝の旗振り当番時、ブレーキ無しで側道から駅前道路に侵入してくる車両を多数確認している。	①学校	①安全指導の実施	車両に対する注意看板の設置済み 交通モラルの問題
1-17	ローソンの道を挟んだ向かい側	道路歩道もなく草が多く生えている。	④印旛土木	④除草作業	除草作業実施済み
1-18	第二近隣公園の歩道側の土手	大雨などで崩れないか心配。	③町（都市建設課）	③経過観察	定期的に巡回を実施
1-19	第二近隣公園前の横断歩道	渡らないように言っているので、通ってはいないが、事故も数件起きているし、季節によって太陽が眩しく自動車運転手から信号が見えづらいようなので危険。	①学校	①安全指導の実施	交通モラルの問題

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
2-1	岩村商店から南ヶ丘集会所	グリーンベルトや歩道がなく、道幅が狭い。小林駅の利用者など時間帯によって、交通量が多く、スピードを出す車もあり危険。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③歩道設置予定	令和7年度以降工事予定
2-2	岩村商店前の2か所の丁字路	交通量が多く、スピードを出す車もあり危険。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③歩道設置予定	令和7年度以降工事予定
2-3	南ヶ丘1丁目の給食センター近くの農道	歩道がなく、車同士がすれ違う時もかなりギリギリなので子供達が避ける場所などがない。車で避ける方もかなり気をつけないととても危険。	①学校	①安全指導の実施	令和4年度に一部拡張済み
2-4	中谷の信号付近	雨が降ると道に水がたまり、歩行者が歩けなくなる。	①学校 ④印旛土木	①安全指導の実施 ④除草作業	除草作業実施済み
2-5	栄町北434付近の国道の下の特ネル	トンネル内が暗い。トンネルの両側の坂は急なので、車が児童をすぐに認識できないときがある。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 （トンネル内通学路使用不可） ③点灯確認	
2-6	田んぼの通学路	田んぼの通学路は人気がないので、連れ去りがあっても目撃者がいない。	①学校	①安全指導の実施	

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
3-1	安食台小学校正門近くの排水溝	グレーチングは改良されたが、雨水が集まる構造のため、排水溝から水が噴き出し、雨水が多い時はコンクリート蓋がずれている事があります。子供が水溜まりで遊ぶと踏み外す危険。	③町（都市建設課）	③経過観察	雨天時の巡回を実施
3-2	安食台3丁目の石戸そろばん塾の近くの家	朝の登校中に、たまに暴言や独り言？なのか子供の方を見て聞こえない時もあるようなのですが何か言ってくる方が怖いそうで何かあったらと心配。	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤パトロールの実施	
3-3	いろは薬局（酒直）から矢口へと抜ける道	GoogleMAPが茨城佐原方面に抜けるのを案内してしまうので非常に車の交通量が増えています。また荒神社（酒直）付近では5月中知ってるだけでも8件以上脇に突っ込んでます。いつ巻き込まれるかとヒヤヒヤしてしまいます。	①学校	①安全指導の実施	交通モラルの問題
3-4	酒直台2丁目セブンイレブン側と住宅の十字路	車の一時停止をせずに交差点に進入してくる車があるので危険	①学校	①安全指導の実施	交通モラルの問題
3-5	酒直台1丁目15番地さわやか通りの横断歩道	カーブになっていて事故も何度もおきているし視界が悪い。車が飛ばすので怖くて渡れない。	①学校	①安全指導の実施	交通モラルの問題
3-6	ピッパラのパン屋さんの先のカーブ	見えづらく、渡れない。	①学校	①安全指導の実施	交通モラルの問題
3-7	安食1618-5 ふれプラ付近	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③歩道の整備	令和7年度以降工事予定

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
4-1	町有地からの草	伸びていて狭くなってしまっている。	③町(企画財政課)	③除草作業	
4-2	小学校前からの緑道	両脇に木が生い茂り過ぎていて陰鬱とした場所が多い。途中が開ける所がある分余計に怖さを感じる。近隣公園横の遊歩道や学校手前の所が特にひどい。	③町(都市建設課)	③除草作業	年2回、業者委託にて実施している
4-3	町営プールの入り口	プール駐車場に出入りするのに見通しが悪く通学路として前を通る時に危険を感じる。特に天気の良い日の送り迎えは視界が悪く特に危険。	③町(企画財政課)	③除草作業依頼	
4-4	竜角寺台2丁目の大きい道路	交通量も多いのに信号がない。	⑤警察	⑤現状維持	通過交通が限定的であるため
4-5	若松屋前の横断歩道	大通りでのお迎えの車が停車していると車がそれを抜かそうとして大きく膨らむのでとても危険。	⑤警察	⑤現状維持	交通モラルの問題 （路上のバス停付近に停車しない）

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
5-1	安食2-6-20	グループホームはびねず駐車場側にある電信柱に街灯がないいきなりそこだけ真っ暗になる。人気も少ない住宅街なので冬場などは灯りがないと痴漢などが心配。	③町（くらし安全課）	③現状維持	適切な間隔で設置済み 夜間の状況確認を実施
5-2	安食駅前から西谷自動車へ向かう歩道	店舗が並んでますが、車が歩道に飛び出して止まっています。子供たちはそれを避けるため車道に出て通学している。	①学校 ④印旛土木	①安全指導の実施 ④路肩に止まっている車両への注意喚起	注意喚起の指導済み
5-3	交番前交差点	第二近隣公園の方からマルエツ方向に右折し緑道に降りる時、勢いよく曲がってる中学生が多い。自転車を下りて押してる子はいない。	①学校	①安全指導の実施	
5-4	栄中の坂下の左側の細い道	栄中の坂を下って左に出て、細い道に入る時と出る時が車から見えづらく、危険。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③現状維持	カーブミラー、グリーンベルト、区画線設置済み
5-5	栄中学校の表坂	送迎の車とすれ違い等、とても危ない。送迎車の移動可能時間を決めて、危険を減らしてほしい。	①学校	①保護者に注意喚起の実施	
5-6	栄中学校表坂坂下	下校で坂を降りた中学生が立ち話をしていて危ない。	①学校	①安全指導の実施	
5-7	栄中学校裏坂	学校の裏坂の勾配が急で転ぶ危険がある。急な坂道で危険であるため、照明灯などの対応をお願いしたい。	③町（都市建設課）	③照明灯の設置を検討	
5-8	栄中学校裏坂	自家用車の送迎を以前のように裏坂にしてほしい。	①学校	①現状維持	地域住民及び道路使用者に危険が生じるため
5-9	須賀付近の一時停止	標識無視の車がよく田んぼに突っ込んでいる。中央線も制限速度標識もないためヒヤリとすることが多い。自転車通学の生徒達が多いので道路に通学路の標識などの設置をして欲しい。	③町（都市建設課）	③現状維持	注意喚起の看板を設置済み
5-10	布鎌押付	歩道がない。寄ることすら危ない。車で表通りに出る際に、見通しが悪い。	①学校	①安全指導の実施	
5-11	布鎌長門谷	トラックなど通っているのに歩道が狭い。避けられない場合もある。356の方が安心に思える。	①学校	①安全指導の実施	
5-12	江戸屋の前	大型トラックも通りとても危険です。いつ事故が起きてもおかしくない。抜け道として車が多く、危険。	①学校 ④印旛土木	①安全指導の実施 ④現状維持	

【⑥栄特別支援学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
6-1	竜角寺台4丁目の階段	降雪した際に、滑って転倒の恐れがある。	①学校 ③町（都市建設課）	①安全指導の実施 ③冬季に融雪剤を設置	