

令和6年度 第2回通学路合同点検結果（令和7年2月18日実施）対策一覧

栄町教育委員会教育課

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1-1	旧紅屋前の横断歩道	信号機がないうえ、路地から出て来る時に角の家の塀があるため車から死角になっていて危険。通学時間帯は車通りが多く、スピードを出す車もいて、横断歩道で歩行者が横断待ちをしても止まらない車が多い。 ・安食交差点から八郎治付近まで渋滞する事もあるのですが、そのような車が詰まってる時は特に安食交差点から八郎治方面に向かう車からは、歩行者(特に小さい子供)は車の陰に隠れてしまうので発見が遅れて事故に繋がる危険性がある。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 カーブミラーの角度調整済 ⑤警察 パトロールの実施 横断歩道が薄くなったら補修を検討	
1-2	しょうや前交差点	住宅街から出てくる車が道に出る所までブレーキなしで出てくる事が多い。	①学校 ③町 ④印旛土木 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 外側線の引き直しを検討 ④印旛土木 現状維持 ⑤警察 パトロールの実施	
1-3	カツタスタジオ交差点から新田第2号児童公園（ゲロゲロ公園）までの道	子どもが横断歩道がない所を渡る時、左右確認しないで飛び出す。	①学校 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ⑤警察 パトロールの実施	
1-4	安食3692 金田屋脇国道沿の通学路	車が児童のすぐそばを走り危険。縁石も無くいつ事故が起きてても不思議ではありません。	①学校 ④印旛土木	①学校 安全指導の実施 ④印旛土木 グリーンベルトが薄くなったら補修を検討	
1-5	ファミリーマート栄安食店付近山沿いの側溝蓋	振り返っていて子供が足を引っかけて転んでしまった。危ないので取り変えてほしい。	①学校 ②委員会 ③町	①学校 安全指導の実施 ②委員会 修繕依頼 ③町 側溝の修繕済	

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
2-1	北447付近の国道356の下トンネル	スピードをだしてトンネルに入ってくる車もいるのと、暗いので不審者が近づいてもわかりづらい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 照明灯の修繕済 パトロールの実施 ⑤警察 パトロールの実施	
2-2	北447から布鎌小に向かっていく田んぼ道	一見見渡しがよいですが、あまり人が通らないのでそこで連れ去られても目撃者がいない。また、逃げ込める家も近くにない。かといって356のとなりを歩いて行かせるのも車の事故に巻き込まれることを考えると心配。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施、地域・保護者への安全見守りを依頼 ③町 パトロールの実施 ⑤警察 パトロールの実施	

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
3-1	酒直幼稚園坂下交差点	カーブになっていてスピードをだすので危ない。 信号をつけることをしてほしい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 注意喚起看板・グリーンベルト・カーブミラー設置済 ⑤警察 パトロールの実施 取り締まりの検討	
3-2	安食台小学校前	およそ7時半から45分位の時間に、安食台小学校正門前付近に子供の送迎と思われる車が数台、ハザードをつけて連ねて停車している。通学バスがそれを追いついていかなければならない状況があり危険。また、学校付近は住宅街になるので、車で通られる際は徐行運転をして頂きたい。町の防犯パトロールカーをその時間帯にお願いしたい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 パトロールの実施 ⑤警察 パトロールの実施	

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
4-1	竜角寺台一丁目、ルビーヘア付近交差点	安食方面から成田方面に行く車が渋滞し、赤信号になった時に横断歩道上に停車する車が多い。 ・停車後に車間を詰めるために徐行し始める車も多い ・子どもが信号を渡る際、そのような車の目の前やすぐ後ろを通らなければならない、大変危険。 ・信号無視をする車も多い。	①学校 ④印旛土木 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ④印旛土木 現状維持 ⑤警察 パトロールの実施 自転車横断帯解除を検討	

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
5-1	竜角寺台からキグナスへ続く大通り	両歩道の草が酷く、通学時、顔や身体に当たってとても危ない。 栄中に合併した以上管理を役場できちんとやってほしい。	①学校 ④印旛土木	①学校 安全指導の実施 ④印旛土木 草木の剪定済	
5-2	須賀古橋付近交差点	朝夕の交通量がある中、車の一時停止無視や、自転車通学の生徒と車の接触の危険があるため、道路に「通学路」と書いてほしい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 注意喚起看板・カラー舗装設置済 ⑤警察 バトロールの実施 「止まれ」路面表示補修を検討	
5-3	大鷲神社前	安食小の二区坂下につながる狭い道路なのに、結構スピード出して車が通る。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 注意喚起看板・路面標示設置済 ⑤警察 バトロールの実施	
5-4	大鷲神社前規制地区	朝は通行止めになるが、下校時刻も車量が多く、車と車がすれ違うこともあり、ぶつかりそうになると子供が言っていた。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 グリーンベルト設置済 ⑤警察 バトロールの実施	
5-5	酒直ピッパラバン屋付近のカーブ	何度も事故が起きている。信号をつけてほしい。渡れないし歩道がとぎれたところもこわい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 現状維持 ⑤警察 現状維持	
5-6	酒直幼稚園坂下交差点	見づらい、みなさんスピードをだすので信号をつけてほしい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 注意喚起看板・グリーンベルト・カーブミラー設置済 ⑤警察 バトロールの実施 取り締まりの検討	
5-7	旧紅屋前の横断歩道	道路も狭くブロック塀の陰になっていて、歩行者、運転者、互いに確認がしづらい。 横断歩道そのものが認識しづらい。道路も狭くブロック塀の陰になっていて、歩行者、運転者、互いに確認がしづらい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 カーブミラーの角度調整済 ⑤警察 バトロールの実施	③町 随時角度調整を実施 ⑤警察 横断歩道が薄くなったら補修を検討
5-8	旧国道356号江戸屋前グリーンベルト	大型ダンプなど走っており、歩道がないのでかなり危険。	①学校 ④印旛土木 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ④印旛土木 グリーンベルト設置済 ⑤警察 現状維持	
5-9	江戸屋先信号から布鎌地区方面の道（県道美浦栄線）	歩道がない。	①学校 ④印旛土木	①学校 安全指導の実施 ④印旛土木 夏場の草刈りの実施、民地への草刈り依頼の実施を検討	
5-10	安食小付近	車通りが多い。	①学校	①学校 安全指導の実施	
5-11	安食台4丁目4の住宅街の道路で4番地と5.6番地の間にある道路（けやき通りと安食台小学校までの道路に一本家側に平行している道路）	暗くなると街灯が少なく、他の道路より暗い。町の説明では50m間隔以内に街灯があるから問題がないと言われた事があるが、11/26の下校時に家のすぐ近くまで知らない人に自転車で子どもの後をつけられたみたいなので、早急に対策をしてほしい。	①学校 ③町 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ③町 防犯灯の設置済 2/3通電 バトロールの実施 ⑤警察 バトロールの実施	
5-12	栄中学校正門坂下三叉路	歩道がないので渡るまでの道も危険。	①学校 ②町	①学校 安全指導 車での送迎をなるべく控えるよう 保護者に依頼 ②町 グリーンベルト・注意喚起看板設置済・カーブミラー設置済	
5-13	安食駅前通り 居酒屋 かた山	駐車場敷地ではなく歩道に飛び出して駐車している車があるため、歩道が塞がり、子供達は通行できないので車道に出て通学している状況。	①学校 ⑤警察	①学校 安全指導の実施 ⑤警察 バトロールの実施	
5-14	栄中学校正門坂下三叉路付近お墓の敷地内	お墓の敷地内の大木が大きくなり過ぎて、通学路の上まで枝が大きく伸びている。何かで倒れてきたら危険。	①学校 ②委員会 ③町	①学校 安全指導の実施 ②委員会 学校施設内の枯れた木から伐採を検討 ③町 委員会対応箇所につき現状維持	

【⑥栄特別支援学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
6-1	点検箇所なし				