

令和4年度 第2回通学路合同点検（令和5年2月8日実施）対策一覧

栄町学校教育課

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
1-1	踏切通過後の左側	線路脇は路上駐車している車がいて道幅が狭くなっている。	①学校 ③町 ⑤警察	①安全指導の実施 ③外側線の設置を検討 ⑤パトロール・取り締まりの実施
1-2	八郎治付近	道が狭い上に車通りが多く危険。植込みの飛び出した部分がなくなればだいぶ違うと思う	①学校 ③町	①安全指導の実施 ③随時点検し、通行に影響のある際には対応する
1-3	大鷲神社の横の通学路	信号から大鷲神社まではコーンで通行止めになっているが、コーンをどかしたそばから、車が多く通る。取り締まりをしてほしい。	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤取り締まりの実施
1-4	安食小駐車場前	横断歩道及び信号機を設置してほしい。	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤信号機の設定や横断歩道の設置は困難
1-5	ファミリーマートの信号	交通事故が多いので心配	⑤警察	⑤歩車分離式等、信号の変更の検討を開始
1-6	第二近隣公園前信号	太陽が重なって車の運転手から信号が見えにくい。信号の変化に反応出来ない車もよく見かける。	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤横断歩道や近隣の白線の塗りなおし済み
1-7	勝田スタジオ前交差点及び近隣交差点	スピードを出し、横断歩道で止まってくれない	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤取り締まりの実施

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
2-1	校門前	グリーンベルト上に、車がよく止まっている。車が家屋にピッタリついてるため子供たちは車を避けるのに道路側へ膨らんで歩かなくてはならない。	⑤警察	⑤定期的な巡回の実施、違法駐車の場合は取り締まりを実施
2-2	学校前	縁石が見えないのか、何度も車が乗り上げている。	③町	③ガードパイプの設置を検討

2-3	中谷交差点	押しボタン式信号機で、歩行者信号が青でも、信号無視を何度も見かける。通学路であることをドライバーに知って欲しい。	④印旛土木 ⑤警察	④区画線の引き直し ⑤横断歩道の白線の塗りなおし
2-4	土手道	旧、長門幼稚園の裏から南ヶ丘住宅地に入るまでの区間が街灯があまりなく暗い。道が悪く不安。	③町	③舗装の損傷がひどい箇所については修繕工事を実施中

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
3-1	安食台4丁目	車が通る時のスピードが速い。	①学校 ③町 ⑤警察	①児童・保護者・地域への周知 ③注意喚起看板及び路面標示等の設置を検討 ⑤取り締まりの実施
3-2	酒直台カーブの横断歩道	信号がなく不安。	①学校	①安全指導の実施
3-3	酒直踏切前後の道路	朝の時間帯は抜け道で使う車が多く、スピードもよく出ている。雨の日の雨具の使用時、霧が深い日や風や強い日は見通しが悪くヒヤッとすること多々ある。	①学校 ⑤警察	①安全指導の実施 ⑤パトロールの実施
3-4	酒直台のセブンイレブンの裏	道路が狭いが抜け道として車がよく通る。	①学校	①安全指導の実施

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
4-1	5－9を参照ください			

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容
5-1	水神社から南ヶ丘までの道路	道が狭く死角が多い。街灯も少なく暗い。	①学校 ③町 ⑤警察	①安全指導の実施 ③車の待機所の新設済み ⑤パトロールの実施
5-2	岩村商店の近くのT字路	ミラーもあるが、見えにくい。 スピードを出す車も多い。	①学校 ③町 ⑤警察	①安全指導 ③随時点検し、通行に影響のある際には対応する。「通学路注意」の道路標示設置済み ⑤パトロールの実施

5-3	セブンイレブン長門の脇	歩道が狭く危険	④印旛土木 ⑤警察	④グリーンベルトの引き直し ⑤パトロールの実施・許可のない大型車の通行の取り締まり
5-4	安食3597辺り 倉右衛門（くず餅屋）から先	道が細く、危険 通学路としての再考も必要ではないか。	①学校 ④印旛土木	①安全指導・他の通学路を選択可能とする ④蓋交換及びグリーンベルト施工済み
5-5	春月堂近くの安食小学校坂方面に渡る横断歩道。	車が来るのがカーブで見えない。ミラーが見えづらい。	③町 ④印旛土木 ⑤警察	③カーブミラーの交換を検討。 ④路面標示（「学童注意」）の定期的な補修を行う。
5-6	安食田中	路上駐車が多い。バス停付近から安食駅に向かって歩道に草木が多い。	④印旛土木 ⑤警察	④草刈りの実施 ⑤パトロールの実施・取り締まりの実施
5-7	栄交番前丁字路	マルエツの方から来る車がスピードを出てくる。	⑤警察	⑤取り締まりの実施
5-8	竜角寺台～酒直台の歩道	歩道が狭い、街灯がない、雑草が生い茂っている、頭上から枝が垂れていて危険。	④印旛土木	④草刈り及び枝払いの実施
5-9	竜角寺台近辺	住宅街のため出会いがしらの事故などが心配。	①学校	①安全指導
5-10	表坂	街灯が暗い。徐行しない車もあり、危険。 近隣のブロック塀表面がボロボロと落ちていて老朽化している箇所がある。	①学校	①安全指導
5-11	あすか典礼前	歩道がなく、横断する道も危険。	④印旛土木 ⑤警察	④路面標示（「学童注意」）を行う。 ⑤横断歩道の塗りなおし
5-12	下埜交差点付近の信号のない交差点。	信号や横断歩道がなく見通しが悪い。	⑤警察	⑤スピード違反の取り締まり等の実施
5-13	須賀～矢口の田んぼ道	抜け道として車が多く、危険。	③町 ⑤警察	③注意喚起看板及び路面標示等の設置を検討 ⑤スピード違反の取り締まり等の実施

※小学校と重複している箇所については、各小学校区をご覧ください。