

【①安食小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	後藤医院前横断歩道・T字路 交差点横断歩道	後藤医院前横断歩道が、現在の通学路であるが、保護者から信号機のある横断歩道を渡らせたいとの声が上がっている。児童にとってどちらの横断歩道を渡るのが安全か。	①成田警察 ②学校 ③県	後藤医院前の横断歩道を通行せず、金田屋から安食交差点を通行する方が安全。県にグリーンベルトの延長及び路面の表示(外側線)の再設置の検討を依頼する。児童に対し、注意喚起する。	
2	大鷲神社入り口の押しボタン 信号の横断歩道	押しボタンを押してから、青信号に変わるまでの時間が長い。	成田警察	国道の信号と連動しているので、それと切り離して動かすことは安全上できない。	
3	大鷲神社入り口	朝、通行止めの道を侵入してくる車が多い。	①成田警察 ②学校	交通取り締まりを行う。 児童への注意喚起をする。	
4	通学路交差点部	児童が横断歩道を渡る際、交差点部に人だまりができるため、車両が飛び込む可能性がある。	町	車両の飛び込み防止対策を実施する。	

【②布鎌小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	青木商店付近T字路	児童が横断する際、見通しが悪いうえ、車が結構多い。	町	路面に(破線)を標示し、劣化した標識看板等を更新し、運転手に注意喚起を促す。	
2	学校前道路及び青木商店付近 ～岩村商店付近通学路	道幅が狭く交通量もある	町	劣化した標識看板等を更新し、注意喚起する。	
3	通学路交差点部	児童が横断歩道を渡る際、交差点部に人だまりができるため、車両が飛び込む可能性がある。	町	車両の飛び込み防止対策を実施する。	
4	南ヶ丘1,2丁目歩道	歩道路肩崩れ及び街路樹の根上りによる舗装の段差がある	町	路肩修繕及び根上り処理後、舗装の打換えを実施する。	

【③安食台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	正門からけやき通りに出るまで	街路樹の植え込みの雑草が伸びていて歩きづらいところがある。特に信号のある角の空き地の雑草が伸びている。	町	町で年2回除草作業実施している(業務委託)。	
2	北辺田バスルート	矢口～興津の曲がるところで草が伸びていてカーブミラーの3分の1程度が隠れてしまい、見えにくい。	町	所有者に対し、剪定依頼を行う。	
3	酒直バスルート	旧栄東中～房総のむら辺りの街路樹の枝が伸びていて運転しづらい。	町	所有者に対し、剪定依頼を行う。	
4	通学路交差点部	児童が横断歩道を渡る際、交差点部に人だまりができるため、車両が飛び込む可能性がある。	町	車両の飛び込み防止対策を実施する。	
5	通学路階段設置箇所	急なうえ、手すりがいないため、転倒の恐れがある。	町	手すりの設置を実施する。	

【④竜角寺台小学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	竜角寺台 バス通り	街路樹下に雑草が茂り、歩道が狭くなっているため、歩行しづらい。	町	町で年2回除草作業実施している（業務委託）。	
2	竜角寺台 赤道（遊歩道）	道路脇の草木が茂り、歩く場所が狭まってしまっているため、歩行しづらい。	町	町で年2回除草作業実施している（業務委託）。樹木については来年度剪定を実施する予定である。	（R3予定）
3	竜角寺台 バス通り	道路が大きくカーブしているところがあり、児童が歩いている様子が車の視界に入りづらい。	①町 ②学校	歩道と車道が分離しているので対策は出来ない。 児童に対し、注意喚起する。	
4	通学路交差点部	児童が横断歩道を渡る際、交差点部に人だまりができるため、車両が飛び込む可能性がある。	町	車両の飛び込み防止対策を実施する。	
5					

【⑤栄中学校】

No	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	事業主体	対策内容	備考
1	安食3765付近 （栄中下交差点）	見通しが悪く、国道まで身をのり出さないと車両の確認ができない。	成田警察署 交通課 生活安全課	信号機の押しボタンの設置位置を変更できるか検討する。	
2	通学路交差点部	児童が横断歩道を渡る際、交差点部に人だまりができるため、車両が飛び込む可能性がある。	町	車両の飛び込み防止対策を実施する。	
3					
4					
5					